

**¡ADVERTENCIA!  
LLAMADO A REVISION**

**Euromotors S.A.** Representante Oficial de la marca **Audi** en el Perú, con RUC N° 20168544252 y domicilio en Av. Domingo Orué N° 979, Surquillo, Lima, teléfono 618-5050, correo electrónico [audiservice@audi.com.pe](mailto:audiservice@audi.com.pe), pone en conocimiento de sus clientes y usuarios en general, el llamado a revisión implementado por el fabricante **Audi AG**, quien ha detectado que en algunos vehículos del modelo **Q5** fabricados en el período 2017 – 2019, dentro del lote de producción de los chasises N° WAUZZZF7H2023125a1 N° WAUZZZF7H2023125a2 N° WAUZZZF7H2023125a3 N° WAUZZZF7H2023125a4 N° WAUZZZF7H2023125a5 N° WAUZZZF7H2023125a6 N° WAUZZZF7H2023125a7 N° WAUZZZF7H2023125a8 N° WAUZZZF7H2023125a9 N° WAUZZZF7H2023125a10 N° WAUZZZF7H2023125a11 N° WAUZZZF7H2023125a12 N° WAUZZZF7H2023125a13 N° WAUZZZF7H2023125a14 N° WAUZZZF7H2023125a15 N° WAUZZZF7H2023125a16 N° WAUZZZF7H2023125a17 N° WAUZZZF7H2023125a18 N° WAUZZZF7H2023125a19 N° WAUZZZF7H2023125a20 N° WAUZZZF7H2023125a21 N° WAUZZZF7H2023125a22 N° WAUZZZF7H2023125a23 N° WAUZZZF7H2023125a24 N° WAUZZZF7H2023125a25 N° WAUZZZF7H2023125a26 N° WAUZZZF7H2023125a27 N° WAUZZZF7H2023125a28 N° WAUZZZF7H2023125a29 N° WAUZZZF7H2023125a30 N° WAUZZZF7H2023125a31 N° WAUZZZF7H2023125a32 N° WAUZZZF7H2023125a33 N° WAUZZZF7H2023125a34 N° WAUZZZF7H2023125a35 N° WAUZZZF7H2023125a36 N° WAUZZZF7H2023125a37 N° WAUZZZF7H2023125a38 N° WAUZZZF7H2023125a39 N° WAUZZZF7H2023125a40 N° WAUZZZF7H2023125a41 N° WAUZZZF7H2023125a42 N° WAUZZZF7H2023125a43 N° WAUZZZF7H2023125a44 N° WAUZZZF7H2023125a45 N° WAUZZZF7H2023125a46 N° WAUZZZF7H2023125a47 N° WAUZZZF7H2023125a48 N° WAUZZZF7H2023125a49 N° WAUZZZF7H2023125a50 N° WAUZZZF7H2023125a51 N° WAUZZZF7H2023125a52 N° WAUZZZF7H2023125a53 N° WAUZZZF7H2023125a54 N° WAUZZZF7H2023125a55 N° WAUZZZF7H2023125a56 N° WAUZZZF7H2023125a57 N° WAUZZZF7H2023125a58 N° WAUZZZF7H2023125a59 N° WAUZZZF7H2023125a60 N° WAUZZZF7H2023125a61 N° WAUZZZF7H2023125a62 N° WAUZZZF7H2023125a63 N° WAUZZZF7H2023125a64 N° WAUZZZF7H2023125a65 N° WAUZZZF7H2023125a66 N° WAUZZZF7H2023125a67 N° WAUZZZF7H2023125a68 N° WAUZZZF7H2023125a69 N° WAUZZZF7H2023125a70 N° WAUZZZF7H2023125a71 N° WAUZZZF7H2023125a72 N° WAUZZZF7H2023125a73 N° WAUZZZF7H2023125a74 N° WAUZZZF7H2023125a75 N° WAUZZZF7H2023125a76 N° WAUZZZF7H2023125a77 N° WAUZZZF7H2023125a78 N° WAUZZZF7H2023125a79 N° WAUZZZF7H2023125a80 N° WAUZZZF7H2023125a81 N° WAUZZZF7H2023125a82 N° WAUZZZF7H2023125a83 N° WAUZZZF7H2023125a84 N° WAUZZZF7H2023125a85 N° WAUZZZF7H2023125a86 N° WAUZZZF7H2023125a87 N° WAUZZZF7H2023125a88 N° WAUZZZF7H2023125a89 N° WAUZZZF7H2023125a90 N° WAUZZZF7H2023125a91 N° WAUZZZF7H2023125a92 N° WAUZZZF7H2023125a93 N° WAUZZZF7H2023125a94 N° WAUZZZF7H2023125a95 N° WAUZZZF7H2023125a96 N° WAUZZZF7H2023125a97 N° WAUZZZF7H2023125a98 N° WAUZZZF7H2023125a99 N° WAUZZZF7H2023125a100, podría darse el caso que los embellecedores de los pasos de los arcos de rueda podrían no estar encastrados correctamente. Es posible que, con el paso del tiempo, puedan llegar a desprenderse, por lo que no podemos descartar una afectación a la estética del vehículo.

En nuestro país, y dentro de las unidades que hemos comercializado, no se ha presentado ni un solo caso del defecto ni consecuencias antes indicadas; sin embargo, es indispensable realizar la revisión y cumplir con la campaña, y así prevenir cualquier riesgo. Sumado a este compromiso de seguridad, tanto **Euromotors S.A.** en su condición de Representante Oficial de **Audi** en el país, como la **Red Oficial de Concesionarios Audi** se encuentran atentos de asegurar y gestionar la debida y oportuna atención.

Si usted fuese propietario o usuario de alguno de los vehículos que forman parte de este llamado a revisión según el rango de chasises indicado, le solicitamos que a partir del día 23/08/2019, se ponga en contacto con cualquiera de los Concesionarios Oficiales **Audi** a nivel nacional que pueden encontrarse en <http://www.audi.com.pe>, con la finalidad de concertar una cita en la que se realizará la comprobación del componente indicado y su aseguramiento, lo cual podría tomar aproximadamente una hora y naturalmente no tendrá ningún costo adicional para Usted. Le rogamos comprender que por motivos de organización en el taller, la realización de la comprobación podría requerir algo más de tiempo.

Si a usted le surgieran dudas con relación a este llamado a servicio, y con el fin de verificar si su vehículo se encuentra comprendido en la campaña, puede consultar a cualquiera de los Concesionarios Oficiales **Audi** a nivel nacional que pueden encontrarse en <http://www.audi.com.pe> o comunicarse a los teléfonos o correos electrónicos indicados al inicio de este aviso.

Lima, 1° de Agosto del 2019