

**¡ADVERTENCIA!
LLAMADO A REVISION**

Euromotors S.A. Representante Oficial de la marca **Audi** en el Perú, con RUC N° 20168544252 y domicilio en Av. Domingo Orué N° 979, Surquillo, Lima, teléfono 618-5050, correo electrónico audiservice@audi.com.pe, pone en conocimiento de sus clientes y usuarios en general, el llamado a revisión implementado por el fabricante **Audi AG**, quien en la fecha ha notificado haber detectado que en algunos vehículos de los modelos **S6, S7, RS6, RS7, A8 y S8**, fabricados durante el período 2013 a 2017, dentro de los lotes de producción de los VIN N° [] al N° [], existe la posibilidad que se haya instalado un tamiz en la alimentación de aceite de ambos turbocompresores con una apertura de malla reducida, que con el paso del tiempo y en condiciones marginales de operación podría obstruirse ocasionando flujo insuficiente, que podría generar pérdida de potencia o una parada de motor.

En vista de lo anterior, y aún cuando no se ha presentado ningún caso en nuestro país, el fabricante recomienda realizar la sustitución del tamiz de alimentación de aceite de ambos turbocompresores. Sumado a este compromiso de seguridad, tanto **Euromotors S.A.** en su condición de Representante Oficial de **Audi** en el país, como la **Red Oficial de Concesionarios Audi** se encuentran atentos de asegurar y gestionar la debida y oportuna atención.

Si usted fuese propietario o usuario de alguno de los vehículos que forman parte de este llamado a revisión según el rango de chasis indicado, le solicitamos que a partir del día (indicar fecha a partir de la cual se podrá atender al cliente), se ponga en contacto con cualquiera de los Concesionarios Oficiales **Audi** a nivel nacional que pueden encontrarse en <http://www.audi.com.pe>, con la finalidad de concertar una cita en la que se realizará la sustitución, lo cual podría tomar todo un día y naturalmente no tendrá ningún costo adicional para el propietario. Le rogamos comprender que por motivos de organización en el taller, la realización de la sustitución podría requerir algo más de tiempo.

Si a usted le surgieran dudas con relación a este llamado a servicio, y con el fin de verificar si su vehículo se encuentra comprendido en la campaña, puede consultar a cualquiera de los Concesionarios Oficiales **Audi** a nivel nacional que pueden encontrarse en <http://www.audi.com.pe> o comunicarse a los teléfonos o correos electrónicos indicados al inicio de este aviso.

Lima, 04 de Julio del 2022